

Rappel produit

Babyphone Avent Philips
SCD620, SCD625, SCD630, SCD831, SCD833,
SCD835, SCD841, SCD843, SCD845



AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT : ACTION DE REMPLACEMENT VOLONTAIRE SPÉCIFIQUE AUX ECOUTE-BEBES (BABYPHONES) VIDEO NUMERIQUES PHILIPS AVENT

Cher(e) Client(e),

Par mesure de précaution, Philips prend volontairement des mesures pour remplacer les écoute-bébés (babyphones) vidéo numériques Philips Avent référencés SCD620, SCD625, SCD630, SCD831, SCD833, SCD835, SCD841, SCD843, SCD845 et fabriqués entre janvier 2016 et janvier 2020.

Il y a un faible risque que la batterie de l'unité-parents surchauffe lorsqu'elle est branchée sur la prise électrique.

Exemple visuel de modèles d'écoute-bébés (babyphones) vidéo numériques Philips Avent concernés :



SCD620



SCD835



SCD630



SCD841



SCD833



SCD843

Pour vérifier si votre produit est concerné, **rendez-vous sur le site www.philips.com/videobabymonitorremplacement ou appelez le Service Consommateur de Philips joignable au 08 05 98 06 70 (numéro gratuit non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 18h00**, avec votre écoute-bébé (babyphone) vidéo numérique Philips Avent à portée de main pour vous inscrire au remplacement gratuit de votre produit.

Si l'écoute-bébé vidéo numérique que vous possédez est concerné, vous devez le jeter en point de collecte de déchets électroniques.

Si votre produit n'est pas concerné, vous pouvez continuer à utiliser votre écoute-bébé vidéo numérique Philips Avent en toute sécurité.

Cette action de remplacement volontaire souligne l'engagement de Philips envers les normes les plus élevées de qualité et de fiabilité. Nous vous remercions de votre attention et de votre compréhension et nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

La Direction des Services Après-Vente Fnac.

UNE QUESTION SUR UN PRODUIT ?

Contactez nos équipes du lundi au samedi, de 9h à 19h30 au **0892 35 04 05** (40 cts/min)